

■レベラーの掃除方法

レベラーには専用のお掃除ツール「レベラークリーナーS」があります。レベラーの凹凸面に入り込んでしまったワックスをかき出して掃除をするのに非常に便利なツールです。しかし、レベラーを使用後すぐに掃除をしようとしても、ワックスが熱を持ち膨張し、また粘着性が高まっているため、「レベラークリーナーS」を使っても、簡単にはワックスをかき出すことができません。そこで、簡単に掃除が出来る代表的な3つの方法をお教えします。

①数時間たってから、または翌日に掃除を行うと簡単にかき出せます！

作業性を考えると、レベラーを複数個購入しておく必要がありますが、作業後、膨張しているワックスが収縮するまで数時間おいてからレベラーの掃除することで、簡単にワックスをかき出して掃除をすることができます。

②リキッドサンドペーパーを塗布して、かき出す。

作業後すぐに掃除を行いたい場合は、リキッドサンドペーパーJを塗布して剥離する方法があります。凹凸面にこびり付いたワックスの上から、リキッドサンドペーパーJをたっぷりと塗布し浸透させ、揮発するまで2～3分待ってから、レベラークリーナーSを使ってかき出し作業をすることで簡単にワックスをかき出し掃除をすることができます。1日に複数のキズを補修する際には有効的な方法です。

※作業にあたっては、火気と換気に十分に注意してください。



ワックスの上に、リキッドサンドペーパーJをたっぷりと塗布。



揮発するまで2～3分待ち、かき出し作業すると簡単にワックスがかき出せます。

③コールドスプレーで冷却させて、欠き出だす。

簡単に素早くワックスをかき出す方法として、コールドスプレーを利用する方法があります。凹凸面にこびり付いたワックスの上から、熱中症対策やスポーツ時のアイシングなどに使用するコールドスプレーを吹きかけてワックスを瞬間冷却させ、すぐにレベラークリーナーSを使ってかき出し作業をすることで、①や②よりも簡単に掃除をすることができます。掃除の為だけに、コールドスプレーを携行しなければなりませんが、数多くのキズを1日で充填補修する際には、非常に有効的です。



コールドスプレーをワックスの上に塗布。



すぐにかき出し作業を行うと、簡単にワックスがかき出せます。

コールドスプレー「アイス缶」販売中!

ベスコでも「コールドスプレー」を扱っております。

アイス缶	
100ml	会員価格:342円
220ml	会員価格:450円

